AXA Arqueoloxía, s.c.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA

Memoria Técnica

Acondicionamento e mellora de estradas da C.P.T.O.P.V.
Treito: Silleda-Laro
(CJ 102A 99/259-0)

Promotor: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Outubro, 1999

AXA
ARQUEOLOXIA

03.A-100.99.001

MEMORIA

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ESTRADAS DA C.P.T.O.P.V.
TREITO: SILLEDA-LARO

A presente Memoria Técnica se presenta en cumprimento do art. 11.1 do decreto 199/1997 que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia e refreixa os resultados acadados na actuación autorizada pola D.X. de Patrimonio Cultural de data 26 de xullo de 1999 e realizada entre os días 26-28 dese mesmo mes, conforme comunicóuse no seu momento

A finalidade desta actuación foi a revisión do inventario de xacementos arqueolóxicos do Instituto de Conservación e Restauración de *BB.CC.* da Xunta de Galicia e a percura de novos datos sobor o terreo que o completase, así como a realización dun inventario de bens culturais na área de afectación das obras previstas no proxecto de obra pública devandito, e a proposta de medidas correctoras necesarias no seu caso, no marco da normtiva vixente en materia de protecció ambiental (Lei 1/1995, do 2 de xaneiro).

1. TRABALLO REALIZADO

1.1 Ámbito de actuación

O labor realizado consistíu na Prospección Arqueolóxica Intensiva dunha banda de 200 m. medida a partir dos límites externos do trazado en plano refreixados nos mapas da Consellería do Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, 121-44, 153-14, escala 1: 10.000, por non dispor do proxecto *Acondicionamento e mellora de estradas da C.P.T.O.P.V. Treito: Silleda-Laro,* có seu trazado e os puntos kilométricos de inicio e finalización.

Atravesa os núcleos de Silleda, Costoya, Cóscaros, Currelo, San Miguel de Siador, Marco, Santa María de Cortegada, Cardigonde, Vilanova, Pozos, Freixeiro, e Laro.

1.2 Metodoloxía

A metodoloxía empregada neste traballo consistíu en:

1º- Valeirado do inventario de Xacementos Arqueolóxicos do Instituto de Conservación e Restauración de BB.CC. da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

2º- Consulta de fotografía aérea da zona no Departamento de Catastro de Propiedade Rústica da Delegación Provincial do Ministerio de Economía e Facenda de Pontevedra.

3º- Percorrido da zona afectada, en procura de datos etnográficos e toponímicos, así como a observación directa de posibles bens culturais existentes. Para esta labor foron visitados todo-los lugares habitados da área descrita e entrevistados veciños de cada un deles.

4º- Situación en plano 1: 10.000 dos elementos inventariados en base ós traballos anteriores, marcando en texto un área de protección en base a normativa vixente, sen grafiar en plano polo tipo de escala en que tivemos que traballar.

1.3. Resultados

O traballo realizado centróuse na prospección dunha banda de 200 m. a partir do trazado previsto, pero véuse limitada pola inexistencia da cartografía 1: 2.000 do trazado, cós puntos kilométricos de inicio e finalización, sendo preciso realizar a prospección sobre cartografía 1: 10.000 da Consellería de Ordenación do Territorio. Resulta imposible situar os elementos observados en puntos kilométricos concretos, grafiando na cartografía utilizada as posibles afectacións, limitandonos a situar os símbolos dos elementos sobre cartografía dunha maneira aproximada, pero perfectamente detectables.

Como consecuencia do traballo realizado, **temos que salientar a detección dun só xacemento arqueolóxico na área de afectación do proxecto de obra,** sendo o resultado fundamentalmente o inventario de bens culturais de tipo etnográfico, histórico e histórico-artístico, igualmente protexidos pola Lei 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia.

Sinteticamente, estes resultados poden se resumir no seguinte esquema:

Bens arqueolóxicos		**1**
	Iglesias	1
Bens histórico-artísticos		
	Petos de Ánimas	2
	Núcleos (inclue un Cruceiro)	1
Bens etnográficos		
	Hórreos	17
	Fonte con lavadero	1
	Muiño	1
Bens históricos		1
	TOTAL	**25**

A descripción individualizada de cada ún destes elementos inventariados se realiza no INVENTARIO DE BENS CULTURAIS achegado a esta memoria.

2. AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Dos factores a ter en conta para a avaliación das propostas de impacto ó que os elementos relacionados estean sometidos, se ten en conta unicamente o posible factor distancia en relación á traza previsible, dado que se descoñecen as obras puntuais de acondicionamento que en cada punto do trazado se proxectan e non é posible, polo tanto, unha meirande concrección.

A seguinte relación de afectacions a elementos do Patrimonio de Bens Culturais que se poden prever conforme a traza que é posible observar na Cartografía 1: 10.000 da Consellería de Ordenación do Territorio, dado que non se dispón da traza do *Proxecto de acondicionamento da estrada, tramo Silleda-Laro,* non están polo tanto avaliados a partir da comprobación sobor o terreo dunha ALTERNATIVA TRONCO 0 refrexada graficamente na cartografía 1: 2.000, plano do proxecto Trazado.Alternativas, como sería desexable.

2.1 Impacto sobre bens arqueolóxicos

A traza posible no proxecto de acondicionamento e mellora da estrada, tramo Silleda-Laro **soio afecta a un xacemento arqueolóxico pero sen producir impacto que obrigue a prantexar medidas correctoras.**

Ficha de inventario 25 *Castro do Cura (Cortegada)*

2.2 Impacto sobre bens históricos.

Ó tempo de ser realizada a prospección arqueolóxica, foi inventariado un ben histórico que é posible unha afectación segundo a unidade de obra neste punto:

Ficha de inventario 6 *Camiño Real (Currelo-Marco).*

2.3 Impacto sobre bens histórico-artísticos.

Dos 4 elementos inventariados baixo este epígrafe, en dous casos existe unha posible afectación:

Ficha de inventario 8 *Peto de Ánimas (Marco-San Miguel de Siador)*

Ficha de inventario 15 *Peto de Ánimas (Oleiros-San Miguel de Oleiros)*

2.4 Impacto sobre bens etnográficos.

Dos 20 elementos etnográficos inventariados só se produce unha afectación:

Ficha de inventario 17 *Fonte con lavadero (O Carballo-San Miguel de Oleiros)*

A definición do impacto, en cada ún dos casos, é descrito individualmente nas fichas de IMPACTO PREVISTO que se achegan.

3. MEDIDAS CORRECTORAS PROPOSTAS

As propostas que se van conxugar para a protección dos diversos elementos son as seguintes:

1- Balizamento do ben afectado durante a execución das obras.

2- Traslado do ben afectado.

A medida concreta en cada caso se refrexa na ficha individualizada que se achega.

A Coruña, 5 de novembro de 1999

Snado. Victor Tomás Botella
AXA Arqueoloxía, s.c.

INVENTARIO BENS CULTURAIS

INVENTARIO BENS CULTURAIS

INDICE

FICHA Nº

1. Hórreo (Capricho-Silleda)
2. Hórreo (Costoya-Silleda)
3. Hórreo (Costoya-Silleda)
4. Hórreo (Siador-San Miguel de Siador-Silleda)
5. Hórreo (Cóscaros-San Miguel de Siador-Silleda)
6. Camiño Real (Currelo-San Miguel de Siador-Silleda)
7. Hórreo (Marco-San Miguel de Siador-Silleda)
8. Peto de Ánimas (Marco-San Miguel de Siador)
9. Hórreo (A Portela-Santa María de Cortegada-Silleda)
10. Conxunto e Igrexa e Peto (Cortegada-Santa María-Silleda)
11. Hórreo (O Burgo-Santa María de Cortegada-Silleda)
12. Hórreo (O Burgo-Santa María de Cortegada-Silleda)
13. Conxunto etnográfico e histórico-artistico (Cordigonde-Cortegada-Silleda)
14. Muiño hidráulico (Cordigonde-Cortegada-Silleda)
15. Peto de Ánimas (Oleiros-San Miguel de Oleiros-Silleda)
16. Hórreo (O Carballo-San Miguel de Oleiros-Silleda)
17. Fonte con lavadeiro (O Carballo-San Miguel de Oleiros-Silleda)
18. Hórreo (Pozos-San Miguel de Oleiros-Silleda)
19. Hórreo (Pozos-San Miguel de Oleiros-Silleda)
20. Hórreo (Pozos-San Miguel de Oleiros-Silleda)
21. Hórreo (Pozos-San Miguel de Oleiros-Silleda)
22.23. Hórreos (Pozos-San Miguel de Oleiros-Silleda)
24.Hórreo (Freijeiro-San Miguel de Oleiros-Silleda)
25. Castro (Cortegada-Santa María de Cortegada-Silleda)

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 1

LOCALIZACIÓN

Lugar: Capricho
Parroquia: Silleda
Concello: Sillada
Referencia: Casa nº 14
Escala 1: 10.000 COT
Folla : 121-44

Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Reformado, a estructura en pedra está en bó estado.
Características: Hórreo mixto, non coserva os balaustres verticáis. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de tella a duas augas.
Propiedade: Privada
Propietario:
Observacións: A parede costal sufriu o cambio de listoncillos de madeira a ladrillo.

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 2



LOCALIZACIÓN
Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 7
Escala 1: 10.000 COT
Folla : 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

AXA
ARQUEOLOXIA

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo rectángular mixto con balaustres verticais e faixas. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de lousa a duas augas rematada en cruz e pináculo.

Propiedade: Privada
Propietario: Marina Suarez
Data de construcción:
Observacións:

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 3



LOCALIZACIÓN

Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 2
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etongráfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de tella a duas augas rematada en pináculo e cruz.

Propiedade: Privada
Propietario: Arturo Rodriguez
Data de construcción: 1784
Observacións:

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 4



LOCALIZACIÓN

Lugar: Siador
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 3
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

AXA ARQUEOLOXIA

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería asentados sobre a rocha nai. Cuberta de tella a duas augas rematada en pináculo e cruz

Propiedade: Privada
Propietario:
Data de construcción: Moderno
Observacións:

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 5



LOCALIZACIÓN

Lugar: Cóscaros
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 7
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de tella a duas augas rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Vales Pereira
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 6



LOCALIZACIÓN

Lugar: Currelo-Marco
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Referencia: Lugar de
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

AXA ARQUEOLOXIA

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Histórico
Elemento: Camiño Real
Tipoloxía: Camiño Real empedrado
Estado de conservación: Deficiente
Características: Procede da Terra de Deza, atravesa Carboeiro, San Mamede do Castro, Silleda, Siador, Cóscaros, Currelo, Marco, Cortegada, Cardigonde, e Laro.

Propiedade: Pública
Propietario: Concello de Silleda

Observacións:

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 7



LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 5
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de tella a duas augas rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Nieves Taboada
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 8



LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Referencia: Lugar do Marco
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas
Tipoloxía: Moderno de cantería
Estado de conservación: Bó
Características: Corpo de sillares graníticos rematado en cruz, apreciándose a Virxe da Saleta cós dous nenos.

Propiedade: Pública
Propietario: Parroquia
Data de construcción: Ano 1868
Observacións: Representa a Virxe da Saleta aparecéndose ós nenos.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 9

LOCALIZACIÓN

Lugar: A Portela
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 22
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Restaurado.
Características: Hórreo mixto reformado coa parede costal de ladrillo. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta a duas augas de tella e uralita rematada en pináculo e cruz.
Propiedade:Privada
Propietario: Susana Peña
Observacións: A restauración cambióu a estructura do bén cambiando madeira e tella por ladrillo e uralita.

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 10



LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Igrexa parroquial
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Conxunto de Igrexa de Santa María e Peto de Ánimas de Cortegada
Tipoloxía: Igrexa barroca con espadaña e remates en balconcillo
Estado de conservación: Bó
Características: Conxunto de igrexa parroquial barroca con cementerio e Peto de Ánimas
Propiedade: Pública
Propietario: Igrexa
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 11

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 11
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 121-44
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Regular
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta a duas augas de tella rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Felipe Aller Costoya
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 12

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 9
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa
Propiedade: Privada
Propietario: Pepe Fondevila
Observacións:

AXA ARQUEOLOXÍA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 13



LOCALIZACIÓN

Lugar: Cardigonde
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Lugar de Cordigonde
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Dereita

AXA ARQUEOLOXIA

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Conxunto etnográfico e histórico-artístico
Elemento: Cruceiro, conxunto etnográfico
Tipoloxía: Núcleo etnográfico de orixe medieval con hórreos da misma tipoloxía que os mencionados ata agora no concello de Silleda.
Estado de conservación: Regular
Características: Arquitectura popular, horreos mixtos rectángulares a duas augas, e cruceiro con base monolítica, fuste de sección cadrada, capitel sencillo rematado en figuras toscas do Crucificado e a Virxe

Propiedade: Privada e Parroquial

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 14



LOCALIZACIÓN

Lugar: Cordigonde
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Lugar de Cordigonde
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Muiño
Tipoloxía: Muiño hidráulico
Estado de conservación: Moi deficiente
Características: Conserva o edificio en mal estado dun muiño hidráulico do río Cortegada e roda horizontal ou rodicio.
Propiedade: Privada
Propietario: Manolo Vidueiros
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 15



LOCALIZACIÓN

Lugar: Oleiros
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: lugar de Oleiros
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas
Tipoloxía: Moderno en cantería
Estado de conservación: Deficiente
Características: Parte dun Peto de Ánimas, a peza superior en granito con talla en baixorelevo, decorado con circulos dentro dunha liña curva rematada en volutas. A peza remata en cruz.
Propiedade: Privada
Propietario:
Observacións: Consérvase depositado sobre o muro de peche dunha finca, como elemento decorativo na entrada.

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 16



LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 6
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta a duas augas de tella rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Francisco José Rozados
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 17



LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 6
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Fonte con lavadeiro
Tipoloxía: Fonte de manantial
Estado de conservación: Deficiente
Características: A mina é un burato que se perde baixo a estrada e alimenta os restos dun manantial que impide conservar o auga.
Propiedade: Pública
Propietario: Parriquia
Observacións: O bén está practicamente desaparecido

AXA
ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 18



LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 7
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Restaurado deficientemente
Características: Hórreo mixto onde se substituíu os balaustres verticáis por ladrillo. Tornarratos e cepas de lousa reforzadas con ladrillo. Cuberta a duas augas de tella rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Ester Couto
Observacións: Substitución da madeira por ladrillo

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 19

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 9
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería
Propiedade: Privada
Propietario: Elida Gómez
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 20



LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 10
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Restaurado, substituíndo a madeira por ladrillo
Características: Hórreo mixto, subsitituíndo os balaustres por ladrillo. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de lousa a duas augas rematada por pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Adolfo Presas López
Observacións:

AXA
ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS



Nº 21

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 11
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Restaurado.
Características: Hórreo mixto, substituíndo os balaustres de madeira por ladrillo. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta de tella a duas augas rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Restituto Nogueria
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

22,23



LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 12
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Dous hórreos
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Restaurados
Características: Hórreos mixtos, substituíndo os balaustres de madeira por ladrillo. Tornarratos e cepas de cantería reforzados con ladrillo. Cuberta a duas augas de uralita e tella rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada.
Propietario:
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 24



e. 1: 2.000

LOCALIZACIÓN

Lugar: Freijeiro
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Referencia: Casa nº 10
Escala 1: 10.000 COT
Folla: 153-14
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Tipoloxía: Rectángular mixto con cepas
Estado de conservación: Bó
Características: Hórreo mixto con balaustres verticais e faixa. Tornarratos e cepas de cantería. Cuberta a duas augas de tella rematada en pináculo e cruz.
Propiedade: Privada
Propietario: Isolina Tamayo
Observacións:

AXA ARQUEOLOXIA

NVENTARIO DE BENS CULTURAIS

Nº 25



LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Referencia: Igrexa parroquial
Escala 1: 10.000 COT
Folla 121-44
PQ:
Beira: Dereita

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Arqueolóxico
Elemento: Castro de Cortegada ou do Cura.
Tipoloxía: Castro de media ladeira
Estado de conservación: Bó
Características: Recinto superior de forma circular rodeado por muralla, antecastro, terrapléns e segundo antecastro con terrapléns, foxo-parapeto-foxo completan as defensas.
Propiedade: Privada
Propietario: Veciños de Silleda
Observacións: A parte meridional e oriental foi destruído por pistas.

AXA ARQUEOLOXIA



AVALIACIÓN IMPACTOS

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 1

LOCALIZACIÓN

Lugar: Capricho
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 10 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Situado no interior dunha finca da casa nº 14, os traballos do trazado, a pesar da cercanía, non lle afectan ó bén



INDICE

FICHA Nº

6. Camiño Real (Currelo-San Miguel de Siador-Silleda)

8. Peto de Ánimas (Marco-San Miguel de Siador-Silleda)

15. Peto de Ánimas (Oleiros-San Miguel de Oleiros-Silleda)

17. Fonte con lavadero (O Carballo-San Miguel de Oleiros-Silleda)

25. Castro do Cura (Cortegada-Santa María de Cortegada-Silleda)

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 2

LOCALIZACIÓN

Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 45 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: A distancia ás obras é suficinte para que non exista impacto sobre o bén.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 3

LOCALIZACIÓN

Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etoográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 40 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: O bén está a suficinte distancia das obras do trazado para que lle afecten fisicamente.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 4

LOCALIZACIÓN

Lugar: Siador
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 10 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: As obras do trazado non afectan fisicamente ó bén.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 5

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cóscaros
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 45 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: A distancia ás obras do traza-do impide que o bén sufra afectación.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 6

LOCALIZACIÓN

Lugar: Currelo
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Histórico
Elemento: Camiño Real
Distancia ó trazado: 5 m.
Impacto previsto: Moderado
Valoración: A obra do trazado pode afectárlle o bén si se realizan obras de desmonte, por estar o Camiño a unha cota inferior á actual estrada



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 7

LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: *San Miguel de Siador*
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 9 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Situado o bén na parte de atrás da casa nº 6 propietaria da finca, o trazado non lle afecta fisicamente a pesar da proximidade dos traballos.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 8

LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: *San Miguel de Siador*
Concello:Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas
Distancia ó trazado: 2 m.
Impacto previsto: Severo
Valoración: Adosado ó muro dunha finca nun pequeno núcleo urbanizado, os traballos do trazado aféctanlle pola sua proximidade á estrada



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 9

LOCALIZACIÓN

Lugar: A Portela
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 8 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: O bén está na finca da casa nº 22, protexido fisicamente das obras do trazado



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 10

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Conxunto de Igrexa parroquial, cementerio e Peto de Ánimas
Distancia ó trazado: 30 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: O trazado non altera fisicamente o conxunto parroquial situado a unha cota moi superior á estrada



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 11

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 5 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Está separado do trazado pola finca propiedade da casa nº 11



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 12

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: *Santa María de Cortegada*
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 5 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: O trazado non afecta fisicamente ó bén



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 13

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cardigonge
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Conxunto etnográfico e histórico-artístico
Elemento: Arquitectura popular, hórreos e cruceiro
Distancia ó trazado: +/- 200 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: A distancia ás obras non afecta ó conxunto, pero o núcleo tén orixe medieval, polo que coidamos necesario télo en consideración sempre que se realicen obras próximas.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 14

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cardigonde
Parroquia: *Santa María de Cortegada*
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Muíño
Distancia ó trazado: +/- 50 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: As obras de ancheamento neste punto aproxímanse ó bén pero non lle afectan



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 15

LOCALIZACIÓN

Lugar: Oleiros
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas
Distancia ó trazado: +/- 2 m.
Impacto previsto: Moderado
Valoración: Si o ancheamento da estrada producese hacia a beira dereita o bén veráse afectado



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 16

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 30 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: O ancheamento e mellora da estrada neste punto non afecta fisicamente o bén



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 17

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita e baixo a estrada

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Fonte con lavadero
Distancia ó trazado: +/- o
Impacto previsto: Severo
Valoración: O bén está practicamente desaparecido conservando escasos elementos por atoparse xa afectado pola estrada



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 18

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: *San Miguel de Oleiros*
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 10 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: A obra do trazado non afecta ó núcleo de Pozos onde se atopa o bén.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 19

LOCALIZACIÓN

*Lugar: **Pozos***
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 14 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Está o bén incluido no núcleo urbanístico de Pozos non afectándolle o trazado fisicamente



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 20

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 3 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: O bén está aillado da estrada polo muro da finca á que pertence, a pesar da proximidade da obra non hai afectación física.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 21

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: *San Miguel de Oleiros*
Concello: Silleda
Folla: 152-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 5 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Está protexido das obras da estrada pola sua situación no núcleo de Pozos.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº22,3

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Dous hórreos
Distancia ó trazado: +/- 5 m.
Impacto previsto: Compatible
Valoración: Incluidos no núcleo de Pozos están aillados da obra do trazado



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 24

LOCALIZACIÓN

Lugar: Freijeiro
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo
Distancia ó trazado: +/- 25 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: A distancia e a situación no núcleo de Freijeiro impiden a afectación do bén.



ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

AVALIACIÓN DE IMPACTO SOBRE BENS CULTURAIS

Nº 25

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

IDENTIFICACIÓN
Tipo de Ben: Arqueolóxico
Elemento: Castro do Cura
Distancia ó trazado: +/- 200 m.
Impacto previsto: Non afecta
Valoración: O ancheamente e mellora da estrada realízase a unha cota moi inferior a do xacemento, moi alonxado dos traballos



MEDIDAS CORRECTORAS

INDICE

FICHA Nº

6. Camiño Real (Currelo-San Miguel de Siador-Silleda)

8. Peto de Ánimas (Marco-San Miguel de Siador-Silleda)

15. Peto de Ánimas (Oleiros-San Miguel de Oleiros-Silleda)

17. Fonte con lavadero (O Carballo-San Miguel de Oleiros-Silleda)

25. Castro do Cura (Cortegada-Santa María de Cortegada-Silleda)

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 1

LOCALIZACIÓN

Lugar: Capricho
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O aíllamento do bén a través dun muro de protección da finca impide a sua afectación pola obra do trazado

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 2

LOCALIZACIÓN

Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: As obras de ancheamento e mellora realízanse a unha distancia suficiente do bén, non afectándolle ó mismo.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 3

LOCALIZACIÓN

Lugar: Costoya
Parroquia: Silleda
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Non é necesario adoptar medidas correctoras porque a distancia das obras do trazado ó bén impide a alteración física do mismo.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 4

LOCALIZACIÓN

Lugar: Siador
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O bén está protexido por un peche da finca pertencente á casa nº 4, non afectándolle fisicamente a obra do trazado

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 5

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cóscaros
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: A causa da distancia do bén á obra do trazado non é necesario propoñer medidas correctoras.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 6

LOCALIZACIÓN

Lugar: Currelo
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Moderado

Tipo de ben: Histórico
Elemento: Camiño Real

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Balizamento do Camiño Real durante as obras do trazado.*

Xustificación: Si se produce un desmonte, as terras procedentes do mismo poden cubrir parte do Camiño Real, anque é pouco probable dada a distancia e a diferencia de cota existente.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 7

LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Non é preciso aplicar medidas correctoras porque o bén está protexido fisicamente das obras.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 8

LOCALIZACIÓN

Lugar: Marco
Parroquia: San Miguel de Siador
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Severo

Tipo de ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Balizamento do bén durante as obras do trazado, e si o ancheamento da estrada sitúa ó borde da misma sería aconsellable o seu traslado.*

Xustificación: É posible que a mellora da estrada neste punto provoque a aproximación do bén ó borde da estrada có consiguinte perigo que esto representa.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 9

LOCALIZACIÓN

Lugar: A Portela
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Non é preciso adoptar medidas correctoras porque o bén está protexido fisicamente das obras do trazado

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 10

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
*Parroquia: **Santa María de Cortegada***
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Histórico-Artístico
Elemento: Igrexa parroquial, cementerio e Peto de Ánimas

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Balizamento do conxunto parroquial durante o desenrolo dos traballos*

Xustificación: Si se producen desmontes para anchear a estrada é necesario ter en conta a proximidade do conxunto a pesar de estar a unha cota superior.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 11

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento:Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O bén está protexido pola finca na que está situado, fora da afectación das obras do trazado.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 12

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Burgo
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Non é preciso adoptar medidas correctoras a pesar da proximidade do bén á obra de mellora da estrada.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 13

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cardigonde
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Conxunto etnográfico e histórico-artístico
Elemento: Arquitectura popular, hórreos, e cruceiro

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O núcleo está a suficinte distancia, non afectándolle as obras do trazado

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 14

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cardigonde
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Muiño

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: As obras do trazado non afectan fisicamente ó bén.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 15

LOCALIZACIÓN

Lugar: Oleiros
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Moderado

Tipo de ben: Histórico-Artístico
Elemento: Peto de Ánimas

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Traslado do bén a outro lugar da finca.*

Xustificación: O bén está desplazado do seu lugar orixinal conservando somentes unha parte do Peto, polo que o seu traslado sería o mais convínte si a estrada amplíase hacia a dereita, afectándolle ó muro sobre o que está colocada a peza patrimonial.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 16

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: A distancia do bén ás obras do trazado impiden que exista afectación.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 17

LOCALIZACIÓN

Lugar: O Carballo
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita e baixo estrada

Avaliación do impacto: Severo

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Fonte con lavadero

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Non propoñemos medidas específicas por atoparse o bén practicamente baixo a actual estrada*

Xustificación: O bén está afectado e conserva só o manantial de auga que procede dunha mina baixo a estrada

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 18

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O bén está incluido no conxunto urbanístico de Pozos non afectándolle fisicamente a obra do trazado

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 19

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O bén está protexido fisicamente das obras de mellora da estrada polo que non é preciso adoptar medidas correctoras.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 20

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: A inclusión do bén no núcleo de Pozos, aillado da obra do trazado fai innecesario aplicar medidas correctoras.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 21

LOCALIZACIÓN

Lugar: Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Non é preciso aplicar medidas correctoras por estar o bén protexido pola sua situación no núcleo de Pozos.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº22,3

LOCALIZACIÓN

Lugar:Pozos
Parroquia: San Miguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Esquerda da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Compatible

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreos

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: Os béns están protexidos da obra do trazado pola propia situación no núcleo de Pozos

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 24

LOCALIZACIÓN

Lugar: Freijeiro
Parroquia: San Muguel de Oleiros
Concello: Silleda
Folla: 153-14
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Etnográfico
Elemento: Hórreo

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións:*

Xustificación: O bén está protexido das obras do trazado pola sua situación no núcleo de Freijeiro.

ACONDICIONAMENTO E MELLORA TRAMO SILLEDA-LARO

PROPOSTA DE
MEDIDA CORRECTORA DE IMPACTO

FICHA DE AVALIACIÓN DE IMPACTO Nº 25

LOCALIZACIÓN

Lugar: Cortegada
Parroquia: Santa María de Cortegada
Concello: Silleda
Folla: 121-44
PQ:
Situación: Dereita da estrada e trazado

Avaliación do impacto: Non afecta

Tipo de ben: Arqueolóxico
Elemento: Castro do Cura

Medida/s correctora/s proposta/s: *No caso de ser ter proxectadas unidades de obra que signifiquen un ancheamento da vía neste punto, se propón as seguintes actuacións: Control durante as obras por parte de arqueólogo*

Xustificación: A pesar da distancia e diferencia de cota si se realizan desmontes pode existir un área de influencia económica do xacemento castrexo.

CARTOGRAFÍA

SIMBOLOS

BENS ARQUEOLÓXICOS- CASTROS ○

BENS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS ✱

BENS ETNOGRÁFICOS ■

BENS HISTÓRICOS △

Nº DE HOJA

121-44



DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:50.000



DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:10.000 DEL 1:50.000

1 1	1 2	1 3	1 4
2 1	2 2	2 3	2 4
3 1	3 2	3 3	3 4
4 1	4 2	4 3	4 4

DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:5.000 DEL 1:10.000

0-1	0-2
0-3	0-4

DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:2.000 DEL 1:10.000

1 1	1 2	1 3	1 4	1 5
2 1	2 2	2 3	2 4	2 5
3 1	3 2	3 3	3 4	3 5
4 1	4 2	4 3	4 4	4 5
5 1	5 2	5 3	5 4	5 5

FORMACION DEL Nº DE LA HOJA

LOS TRES PRIMEROS DIGITOS CORRESPONDEN AL NUMERO DE LA HOJA A ESCALA 1 50000, LOS DOS SIGUIENTES SON DE LA HOJA A ESCALA 1 10.000 Y LOS DOS ULTIMOS CORRESPONDEN A LA HOJA A ESCALA 1 5.000 O 1 2000

EL PRIMER DIGITO DE UNA SERIE DE DOS CORRESPONDEN A LAS COLUMNAS Y EL SEGUNDO A LAS FILAS

TERMINOS

SILLEDA

LALIN

Estrada PO-201

SIGNOS CONVENCIONALES

- CARRETERA NACIONAL
- " COMARCAL O LOCAL
- CAMINO O CAÑADA, VIA PECUARIA
- SENDA
- FERROCARRIL
- LINEA ELECTRICA ALTA O MEDIA TENSION
- MURO, PARED O TAPIA
- EDIFICIO PUBLICO O PRIVADO
- VERTICE GEODESICO
- LIMITE DE PROVINCIA
- " TERMINO MUNICIPAL
- ACEQUIA
- CURVAS DE NIVEL
- ERA

INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U.T.M - ELIPSOIDE INTERNACIONAL - HUSO 29 - DATUM POSTDAM.

ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE COORDENADAS RECTANGULARES U.T.M

LA CONFECCION CARTOGRAFICA HA SIDO REALIZADA POR INTECPLAN S.A

CON VUELO DE FECHA NOVIEMBRE 1.981 A ESCALA 1:25.000

SUPERVISADO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE ESTE DEPARTAMENTO

PUESTO AL DIA

PROHIBIDA LA REPRODUCCION O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA SIN AUTORIZACION DE LA CONSELLERIA

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO

XUNTA DE GALICIA

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO

ESCALA 1:10.000 Equidistancia de curvas 10 m.

Nº DE HOJA 121-44

8°16'10" W
42°40'04" N

8°11'10" W
42°40'04" N

4.724.000
4.723.000
4.722.000
4.721.000
4.720.000

561.000
562.000
563.000
564.000
565.000
566.000

8°16'10" W
42°37'34" N

8°11'10" W
42°37'34" N

Nº DE HOJA
153 - 14

DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:50.000



DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:10.000 DEL 1:50.000

1 1	1 2	1 3	1 4
2 1	2 2	2 3	2 4
3 1	3 2	3 3	3 4
4 1	4 2	4 3	4 4

DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:5.000 DEL 1:10.000

0-1	0-2
0-3	0-4

DISTRIBUCION DE HOJAS A ESCALA 1:2.000 DEL 1:10.000

1 1	1 2	1 3	1 4	1 5
2 1	2 2	2 3	2 4	2 5
3 1	3 2	3 3	3 4	3 5
4 1	4 2	4 3	4 4	4 5
5 1	5 2	5 3	5 4	5 5

FORMACION DEL Nº DE LA HOJA

LOS TRES PRIMEROS DIGITOS CORRESPONDEN AL NUMERO DE LA HOJA A ESCALA 1:50000, LOS DOS SIGUIENTES SON DE LA HOJA A ESCALA 1:10.000 Y LOS DOS ULTIMOS CORRESPONDEN A LA HOJA A ESCALA 1:5000 O 1:2.000

EL PRIMER DIGITO DE UNA SERIE DE DOS CORRESPONDE A LAS FILAS Y EL SEGUNDO A LAS COLUMNAS

TERMINOS
SILLEDA
LALIN

Estrada PO-201

FECHA	COPIAS	FECHA	COPIAS	SALIDA	DESTINO	DEVOLUC.	SALIDA	DESTINO	DEVOLUC.	SECCION	TAMAÑO

SIGNOS CONVENCIONALES

- CARRETERA NACIONAL
- COMARCAL O LOCAL
- CAMINO O CAÑADA, VIA PECUARIA
- SENDA
- FERROCARRIL
- LINEA ELECTRICA ALTA O MEDIA TENSION
- MURO, PARED O TAPIA
- EDIFICIO PUBLICO O PRIVADO
- VERTICE GEODESICO
- LIMITE DE PROVINCIA
- TERMINO MUNICIPAL
- ACEQUIA
- CURVAS DE NIVEL
- ERA

INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U.T.M.- ELIPSOIDE INTERNACIONAL - HUSO 29- DATUM POSTDAM.
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE COORDENADAS RECTANGULARES U.T.M.
LA CONFECCION CARTOGRAFICA HA SIDO REALIZADA POR GEOTIERRA, S.L.
CON VUELO DE FECHA NOVIEMBRE DE 1.981 A ESCALA 1:10.000
SUPERVISADO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE ESTE DEPARTAMENTO
PUESTO AL DIA
PROHIBIDA LA REPRODUCCION O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA SIN AUTORIZACION DE LA CONSELLERIA

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO
XUNTA DE GALICIA
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO

ESCALA 1:10.000 Equidistancia de curvas 10m.

Nº DE HOJA 153 - 14